





OPTOSENSOR


оптические датчики безопасности



Marantec

Назначение

- Оптосенсорное устройство является контрольным защитным устройством и устанавливается на нижней кромке ворот.
- Устройство имеет высокую чувствительность и срабатывает при контактном усилии 0,5...1 кг

Комплектация

A - Монтажная коробка для установки на стене;

B - Монтажная коробка для электроники оптосенсоров;

C - Монтажная коробка для установки на воротах;

D - Стяжки для кабеля;

E - Фотоприемник (обозначение);

F - Фотоизлучатель (обозначение);

G - Кабель для соединения излучателя и приемника;

H - Комплект винтов для установки монтажных коробок и монтажных плат на воротах;

I - Комплект винтов для установки монтажной коробки и платы на стене;

J - Вентиляционная трубка;

K - Уплотнительная резина;

L - Монтажная плата;

O - Кабель для соединения монтажной коробки **A** с электронным блоком;

V - Адаптер \varnothing 20 мм;


Дополнительные детали

N - Адаптер \varnothing 18,5 мм;



P - Хомут для исполнения IP65;

Механический монтаж

- Установите на нижней кромке ворот специальный трехканальный профиль с помощью саморезов с потайной или низкой головкой.
- Смонтируйте в резиновом трехканальном профиле излучатель и приемник;
- Излучатель монтируется всегда со стороны, противоположной стороне монтажа привода (коробка С);
- Приемник монтируется всегда со стороны монтажа привода (коробка В);



- Смонтируйте монтажные коробки А, В, С;
- Коробки А, В должны находиться со стороны монтажа привода, коробка А должна находиться на уровне половины высоты ворот.

Монтаж слева

Монтаж справа

Монтаж коробки А на направляющих
Q - Направляющие;

R - Крепление рельсы;

S - Рельса;

T - Кабель от устройства определения слабины троса ;

U - Устройство определения слабины троса;



V - Болт для заземления;

W - Спиральный кабель;


X - Гайка;

Y - Уплотнение;

E1 - Кабель приемника;

E2 - Кабель излучателя;


Электрическое подключение



- Соедините кабелем разъем **X73** коробки **В** и разъем **X73** коробки **С**, проложив кабель в защитной оболочке;
- Подключите кабель от излучателя к разъему **X74** в коробке **С**;
- Подключите кабель от приемника к разъему **X71C** в коробке **В**;
- Соедините кабелем разъем **X30** коробки **А** и разъем **X30** (→) в блоке привода;
- Подайте напряжение питания на блок привода;
- В коробке **В** индикаторы **a**, **b**, **c** должны включиться;
- При нажатии на резиновый профиль снизу индикатор **c** (красный) должен выключаться, что свидетельствует о правильной работе оптосенсоров;